Termómetro de capilla: Fundas de protección

Aumentan la seguridad en el punto de acoplamiento del termómetro a la instalación. Su uso es necesario cuando la presión de trabajo es superior a 16 bares.

También evitan la parada del sistema durante el proceso de sustitución del termómetro.

PARÁMETROS ESTÁNDAR

Diseño: DIN 16179

Estructura:

- BD- Dos piezas soldadas, conexión hembra al termómetro y macho al proceso
- BE- Una sola pieza, conexión hembra al termómetro y roscada macho al proceso
- BS- Una sola pieza, conexión hembra al termómetro y soldada al proceso
- CD-Dos piezas soldadas, conexiónes roscadas macho al termómetro y al proceso
- CE- Una sola pieza, conexiónes roscadas macho al termómetro y al proceso
- CS- Una sola pieza, conexión roscada macho al termómetro y soldada al proceso

Conexión al proceso: Rosca macho o Soldada


Roscas: Estándar BSP, métricas o NPT


Longitud vástago (L), incluida la rosca: 25-500mm

Diámetro del vástago (Ø): Ø12, Ø13, Ø14, Ø17 o Ø22


MATERIALES

Latón / acero carbono /acero inoxidable AISI 304, 316 o 316L / Bronce






Límites de utilización							
		BD	BE	BS	CD	CE	CS
Presión máxima bar	Latón	25	150	160	25	150	160
	Acero	40	150	160	25	150	150
Temperatura máxima °C	Latón	160	300	300	160	300	300
	Acero	400	300	400	400	300	400




d7

-d7

C 03 01





Cómo realizar un pedido

1.Modelo

2.Longitud vástago en mm (L)

3.Diámetro vástago en mm

BD BE BS CD CE CS

63 100 160 200

Ø12 Ø13 Ø14 Ø17 Ø22

4. Conexión a la instalación

½" BSP macho ½" BSP hembra

Latón Acero carbono cromado 5.Material del vástago

Acero carbono cincado Acero inox AISI 316 Acero inox AISI 304

C0301 - 2 3 4 5

www.termometros.com ##

Pidelo en nuestra tienda on ine!

+34 94 676 63 64

info@termometros.com



Montaje funda de protección

Termómetro

Funda



